

时间：公元 2020 年 9 月 3 号星期四

地点：滨州费城劳模村

事件：空调在运行，但是温度控制板黑屏。 打开盖子



再打开盖子，左边是这样的。



右边是这样的，没有电池可更换。



根据建议，打算换一个温度控制板(thermostat)。

在网上寻找，偶然发现修理空调温度控制板黑屏的方法之一，好像是要把哪里的水吸走。于是去了地下室查看，发现下面这个东西一直在运行，虽然空调已经停运了。上网搜索，才知道它是一个抽水机。把空调的冷凝水抽出，送到 10-20 米外的一个洗手池中。由于里面装满了水，它就不停地转。



根据建议，需要换这个抽水机。但是，我得想办法先让它停止运行。于是就设法把里面的水吸出来。等到了一定水位时，抽水机忽然停了。我直起来腰来，长长地松了一口气！匆匆爬楼查看，发现空调温度控制板不黑屏了！Hallelujah！

空调也继续运行。过了一段时间，正准备去买抽水机的时候，忽然看见空调温度控制板又黑屏了。咋回事？

再去地下室，发现抽水机里面又装满了水。此时，看见老乡们建议说，有可能是和抽水机相连的管子被堵了。于是，拿着电筒把和抽水机相连的软管(长年累月下来，已经变得发硬了)从头查到尾，在一个黑暗处，发现软管的一个地方变偏平了，里面还有不少沉淀物质。用手使劲把那个地方捏圆，水就哗啦哗啦地流到了水池中(抽水机一直在运行，但是因为被堵塞住了，排不出水)。



向劳模村“鲁班居家百事通2”微信群的群友 Sean、燕虎、民工甲和姜山深表谢忱！